ThinkPad W540 Opencore

Beitrag von „Max“ vom 27. April 2021, 18:14

Hallo,

Habe mir jetzt überlegt zu Open Core umzusteigen, habe nach dem "Dortonia Open Core Guide" eine EFI erstellt und kann auch schon booten, jedoch fehlen noch ein paar Kleinigkeiten wie z. B: Airportitwlm, wie kann ich denn Apple Secure Boot aktivieren?

Das ist aber nebensächlich, ich möchte ersteinmal die Grafikkarte und die Akkuanzeige zum laufen bringen, habe eine Intel HD Graphics 4600, Nvidia wurde per "-wegnoegpu" deaktiviert, im Anhang meine Open Core EFI