OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „HailKingNero“ vom 29. April 2021, 18:16

Hi Erdenwind Inc.

Leider keine Veränderung mit der neuen EFI 🤔

Wie bisher wird Bluetooth angezeigt (funktioniert jedoch nicht) aber der Ethernet adapter wird wohl nicht gefunden