Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „JackGordon“ vom 17. Mai 2021, 18:22

Ja mit der SSDT-GPI0 hat das jetzt geklappt

Habe also die SSDT-XOSI.aml entfernt und durch die SSDT-GPI0.aml ersetzt und unter ACPI den XOSI Patch disabled.

Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die EFI die du mir geschickt hast mein System besser abbildet. Aber das Problem mit den Rucklern ist leider nicht rauszukriegen Das ist echt ärgerlich dass man da auch keinen Ansatz hat, woran es noch liegen könnte.

Hast du vllt noch eine Quelle für mich, wo ich mich einlesen könnte?

Ich danke Dir für Deine Hilfe!