RX 6900 Tausch von RX 580 klappt nicht

Beitrag von „sober11“ vom 17. Mai 2021, 19:57

> Zitat von hackmac004
>
> sober11 Wenn du du iMacpro1,1 SMBIOS verwendest, brauchst du noch das bootarg agdpmod=pikera und WEG. Mit MacPro7,1 läuft sie OOB. Ich nutze da aber noch die RestrictEvents.kext da er sonst wegen zuviel RAM ist verbaut rumnörgelt.

ja, iMacpro1,1

agdpmod=pikera und WEG sind schon drin, RestrictEvents.kext werde ich noch einbauen, mal schauen, ob es dann klappt.

Danke!