Umsetzung prüfen **Mac Pro 5.1 fertige aktuelle OpenCore 0.8.5 EFI Konfigurationen**

Beitrag von „DerTschnig“ vom 25. Mai 2021, 14:31

Habe mit der funktionierenden 11.2.3 die PCI Devices ausgelesen.

Kann man damit was anfangen.....viel kann man ja das Problem lösen?

glg