In Arbeit

i5-4460(vorher i3-4160) iGPU unter BigSur aktivieren

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 27. Mai 2021, 10:38

ok ich fass mal zusammen. Deine mit SMBIOS Imac14,4 ohne framebuffer Patch funktioniert sprich du kannst starten und die mit framebuffer Patch und Imac14,4 startet nicht? Merkst du grade was? Eigentlich sollte das eigentlich genau umgekehrt sein.

Oder hier ist whatevergreen am Werk denn die Device ID 0x142 wird native unterstützt. Letzteres vermute ich mal. Dann wäre es vielleicht sinnvoll dem Device nur die Memory Parameter mitzugeben und oder die Connectoren.

Aber das können wir immer noch machen. Bestell erstmal den i5/i7 dann schauen wir weiter.