In Arbeit

Acer Aspire E5 772 - Feintuning

Beitrag von „pegxa“ vom 31. Mai 2021, 20:50

Falls ich es richtig verstanden habe:

Schlaflegen per Apfel ist dann ja komplett aus.

Wenn ich ihn zuklappe, geht er ja in den Ruhestand, wenn er aber länger als ca. 1 Minute im Ruhestand ist, geht er komplett aus und es kommt diese Fehlermeldung