OOB BCM94360NG NGFF Broadcom Karte

Post by “anonymous_writer” of Jun 13th 2021, 3:53 pm

Karte läuft auch unter Monterey 1A.

Für Bluetooth wir jedoch der Kext BlueToolFixup.kext ab Version 2.6.1 für den Daemon "bluetoothd" benötigt. Sonst stürzt dieser ständig ab.