USB-Mapping Probleme beim Gigabyte Z490 Aorus elite AC

Beitrag von „joe2348235“ vom 20. Juni 2021, 20:40

> Zitat von schabulske
>
> kiu77
>
> Muss dieser Kext nicht auch noch dazu damit das mit den utbmap.kext funktioniert
>
> Soweit ich das weiß braucht man beide

Das kommt draufan, ob man in den Settings auswählt, die native Apple kexts zu verwenden oder nicht.

kiu77 ich hab mit USBToolBox für das gleiche Board ein USB Mapping erstellt, das einwandfrei funktioniert.

Verwendet die Apple native kexts, erfordert also kein zusätzliches USBToolBox.kext einbinden.