OpenCore startet funktionierende EFI nicht mehr - ist das Board hin ?

Beitrag von „griven“ vom 21. Juni 2021, 23:10

Wenn das Problem nur bei boot von macOS auftritt kann es schon an NVRAM Einträgen liegen denn je nachdem unter welcher GUID die liegen beeinflussen die eben auch nur macOS und kein anders OS und während macOS den Dienst verweigert startet in dem Fall alles andere fröhlich weiter. Wenn es das wäre wäre dem Problem mit einem NVRAM Reset einfach beizukommen denn damit wäre zumindest zunächst erstmal alles wieder auf Anfang gesetzt