OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. Juli 2021, 17:53

ich habe hier komplett Rolle rückwärts gemacht und so gut wie alles geändert, einschl. SMBIOS neu generiert, System neu aufgesetzt, 12.0 Beta drüber gebügelt u.u.u.

Werde nochmals testen, ob die 1.6.2 doch noch zu laden ist, aber im Moment sind noch andere Baustellen offen. Für einen Erfahrungsaustausch kann ich lediglich einbringen, das Audion mit der 1.6.2 nicht funktioniert und diese auch im HackinTool unter Extensions nicht gezeigt wurde.

EDIT: AppleALC.kext 1.6.2 und nightly 1.6.3 werden auf meine T470 mit OC 0.7.1 nicht geladen. Auf dem KBL-Desktop läuft die 1.6.2 mit OC 0.7.0.