Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „Bandit“ vom 1. August 2021, 21:01

du weisst das du nur 15 Ports zur Verfügung hast und das die USB 3 als doppel USB zählen wenn du daran auch USB nutzen möchtest.

zzgl. die internen Ports