Mainboard & CPU-Wechsel: Neuinstallation notwendig?

Beitrag von „phil48“ vom 17. August 2021, 11:36

> Zitat von hackmac004
>
> Für Haswell mit dGPU wird iMac15,1 bei dortania angegeben. Es funktionieren aber verschiedene SMBIOSe. Wenn ich das richtig sehe, ist der Xeon ja auch Haswell. Wenn das bisher funktioniert hat, würd ich einfach mal so weiternutzen. Die SNs würd ich auch einfach mal so drin lassen.

Ich erinner mich, iMac15,1 hatte ich auch erst. Dann habe ich zu MacPro6,1 gewechselt, weil ich dachte, dass es vielleicht das Sleep-Problem löst, hat es aber nicht. Bin dann aber dabei geblieben, weil sonst alles gut lief.