AMD Hackintosh kommt nicht durch die OpenCore Initierungsphase(Kernel?)

Beitrag von „meddesel“ vom 17. August 2021, 22:52

> Zitat von OSX-Einsteiger
>
> Ich würde da mal ein an deren SMBIOS nehmen iMacPro1,1

Ich verwende gerade MacPro7,1 und es funktioniert perfekt. 😄

Vergiss es bin zu iMacPro1,1 gewechselt nunmal zeigt es mir keine Prozessor Information an also da steht einfach nichts und Updates zeigt es mir auch keine an habe erstmal SIP wieder aktiviert.

Auch der RAM wird nicht anständig erkannt er sagt mir das er 1200mHz is?

Kern und Thread Zahl stimmen auch nicht 1 Kern und 6 Threads hm..

Ich habe noch mal eine neue Config gemacht welche bis jetzt besser funktioniert, Big Sur installiert jetzt auch endlich das is toll hoffentlich repariert das auch die oben genannten Probleme.