Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 3. Oktober 2021, 10:56

Hecatomb Auf der CD sind nur Windows Treiber, unter macOS läuft die Fenvi T919 OOB.