In Arbeit BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?

Beitrag von „DerTschnig“ vom 12. Oktober 2021, 13:48

Also bei mir funktioniert der RME UFX am MacBookPro mid 2012 über FireWire auf Monterey ohne Probleme