hilfestellung bei dell latitude 5580 big sur, neuinstallation benötigt.

Beitrag von „grt“ vom 15. Oktober 2021, 22:32

super. jetzt auch mit ordnungsgemässem bild?

BT und wlan ist über die originale intel?

trackpad kann zickig werden.. hatte ich bei meinem, und auch bei einem 5580 (leider etwas länger her, nur eine steinzeitcloverefi vorhanden). audio dürfte kein grosses problem sein.

EDITH: sieht ok. aus die config. vielleicht erstmal etwas weniger einträge in den deviceproperties der igpu. da könnten abweichungen gegenüber deinem klapptopf auftreten Hecatomb