Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „Aladie“ vom 26. Oktober 2021, 19:25

Hi ich wollte hier auch mal meinen Senf dazu geben 🙂

Ich habe auf meinem Hauptsystem (BCM94360CS2 mit PCIe-Adapter) und Laptop (BCM94360NG) auch Probleme mit dem Bluetooth seit dem Upgrade auf Monterey und bin kurz davor mein Backup wieder drüber zu bügeln.

Nach einem Wake vom Sleep, stürzt bluetoothd am laufenden band ab. Das bedeutet, dass meine Magic Maus für ungefähr eine Minute komplett unbrauchbar ist, bis sich bluetoothd wieder berappelt. Wohlgemerkt nutze ich hier eine original Apple-Karte. Es scheint also in Monterey generell Bluetooth-Probleme zu geben.

(Bei mir fehlt auch der Bluetooth-Eintrag im Hackintool, obwohl das Modul halbwegs funktioniert.)

Ich versuche es jetzt mal mit einem clean Install und schaue ob das Problem besteht, ansonsten kommt Monterey wieder weg.

EDIT:

Auch ein clean Install von Monterey bringt nichts im Bezug zu Bluetooth also weg von meiner Platte mit dem Mist.