[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Wolfe“ vom 27. Oktober 2021, 17:31

Der Chipsatz BCM94360 von Broadcom scheint unter Monterey generell unkritisch zu sein. Meine Karte läuft auch.

MPC561 Hast du einen Eindruck von der Zahl dysfunktionaler Karten mit BCM94360?