HDMI-AUDIO mittels SSDT entfernen (Radeon VII)?

Beitrag von „Sascha_77“ vom 30. Oktober 2021, 10:03

apfelnico

~~Ich hänge mich hier mal dran mit meiner 5700. Kannst Du bitte auch für mich eine Disable SSDT erstellen? iOReg Auszug anhängend.~~

EDIT:

Habs nun selber hinbekommen. Für alle die das auch gerne so machen würden hier wie ich es gemacht habe. Ausgangsmaterial ist Nicos SSDT-RADEON für Robert:

Wir sehen diese 2 Einträge hier:

```
15  *     OEM ID            "_NICO_"
16  *     OEM Table ID      "_RADEON_"
17  *     OEM Revision      0x00900000 (9437184)
18  *     Compiler ID       "INTL"
19  *     Compiler Version 0x20180810 (538445840)
20  */
21 DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "_NICO_", "_RADEON_", 0x00900000)
22 {
23     External (_SB_.PCI0.PEG0.PEGP, DeviceObj)    // (from opcode)
24
25     Scope (_SB.PCI0.PEG0.PEGP)
26     {
27         Device (EGP1)
28         {
29             Name (_ADR, Zero)  // _ADR: Address
30             Method (_STA, 0, NotSerialized)  // _STA: Status
31             {
```

Dieser Pfad variiert und Ihr müsst schauen wie er auf Eurem System lautet.

In Roberts Fall ist der Pfad zu PEGP@0. Bei mir schaut der IOReg Auszug so aus:

GFX0@0 ist es bei mir. Ich habe jetzt lediglich den letzten Teil des Pfades (PCI0.PEG0 ist ja identisch mit Roberts) ersetzt:

```
20  */
21 DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "_NICO_", "_RADEON_", 0x00900000)
22 {
23     External (_SB_.PCI0.PEG0.GFX0, DeviceObj)    // (from opcode)
24
25     Scope (_SB.PCI0.PEG0.GFX0)
26     {
27         Device (EGP1)
```

Das wars auch schon. Nach einen Neustart war das HDMI Device dann weg.