OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „bumbuy“ vom 17. November 2021, 04:47

@N0b0dy Alle Platten werden als interne erkannt. Es geht nur um den Boot-Picker, weil die Monterey-Platte die im PCI-Slot steckt im Boot-Picker bei SecureBootModel/j137 oder Default nicht erscheint. Nur mit SecureBootModel/Disabled ist alles im Picker. Würde wohl nicht stören, ~~Updates werden alle angeboten~~. Der Rechner läuft komplett zu 100% einwandfrei.