IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. Dezember 2021, 07:24

> Zitat von 5T33Z0
>
> Dafür gibt es nur 2 logische Erklärungen:
>
> 1. Der XhciPorLimit Quirk wurde gefixt… eher unwahrscheinlich.
> 2. Wahrscheinlicher ist, dass der Controller im Laptop nicht über 26 Ports verfügt und diese sind unter ACPI schon vernünftig zugeordnet, was bei Desktop PCs in der Regel nicht der Falll ist.
>
> .....

Das wird wohl zutreffen. Die Zuordnung der Ports funktioniert am KBL-Desktop nur bedingt. Ich kann da zwar überzähliche Ports löschen, aber USB3 Ports werden dananch nur mit 480 MBits/sec und USB-C mit 5GBsec angegeben. Das scheint auch zu stimmen, denn die Migration eines Accounts läuft auf dem T470 per USB-SSD mit durchschnittlich 180-190 MBsec, auf dem Desktop nur mit 20-40. 5T33Z0