In Arbeit

TrackPad geht nicht und Bluetooth Funktionieren nicht richtig auf Monterey 12.01

Beitrag von „user232“ vom 19. Dezember 2021, 13:00

Ich habe jetzt auch mal iPhone 12 mit M1 Mac (Monterey) via BT gekoppelt, paar Sekunden, dann war die Verbindung wieder unterbrochen. Ich erinnere mich, dass das auch auf älteren macOS Versionen, also schon vor Big Sur, nie funktionierte, hab dann die Sache nie mehr genutzt, wozu auch?