Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Arkturus“ vom 20. Dezember 2021, 17:48

abgesehen davon, dass ich gerade meine KBL und HSW verwechselt hatte, bezog ich mich natürlich auch und vor allem auf BT.

Auf dem KBL mit der Fenvi T919 war unter 12.2 Beta 2 oder 3 BT kaputt und deshalb auch Airdrop. WLAN ging immer. Nunmehr funzt es mit der Beta 4 wieder. bluebyte Den HSW muss mal wieder vorholen. Der ist nur meine eiserne Reserve, falls mal nix mehr geht. Bin aber gespannt, obs auch da mit der Beta 4 besser wird.