Standby und Probleme bei 2. Monitor Intel HD630

Beitrag von „b3nn7“ vom 29. Dezember 2021, 12:20

Hi,

Hier meine Specs:

Hersteller Lenovo

Modell ThinkCentre M710q Tiny

Typ- / Modellnummer 10MQ

Prozessor Bezeichnung Intel Core i5-7400T

Anzahl Prozessorkerne 4 (Quad-Core)

Taktfrequenz 2,4 GHz

Cachegröße 6 MB

Prozessorsockel LGA1151

Technologiemerkmale 64Bit

Turbo-Boost 2.0

Virtualisierungstechnik (VT-x)

Speicher Größe 8 GB

Technologie DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-polig

Anzahl Speicherbänke 2

FESTPLATTE Größe 256 GB SSD Typ M.2 SSD

GRAFIK Intel HD Graphics 630

SOUND Chipsatz Realtek ALC294 High Definition Audio

Ethernet LAN Intel I219-V Gigabit Ethernet 10/100/1000MBit

Mac OS : 12.1

OC: REL 075-201-11-1 (zeigt er im BootMenü)

Es läuft soweit alles AUßER:

standby: Rechner geht in den standby, LED blinkt, geht nach 2-5sek wieder an, LED leuchtet...
Bildschirme bleiben Schwarz und ich muss hard rebooten.

2.ter Monitor: Es ist merkwürdig. Monitor 1 WQHD über DP 1 läuft, Monitor 2 FHD an DP2 auf
HDMI Kabel bleibt schwarz. Hin und herstecken Mon1 an DP2 und dann Mon2 an DP2 und dann
Mon1 an DP1 funktioniert dann irgendwann auf beiden Monitoren.

Das geht nicht immer, teilweise stürzt der Rechner dann auch ab und alles bleibt schwarz..

Was kann ich ändern? Bzgl Standby und das beide Monitore funktionieren?

sonst verbesserungsvorschläge?

Danke und Gruß,