Lenovo P50 bei der Installation Apfel aber danach nichts mehr

Beitrag von „Hema8193“ vom 31. Dezember 2021, 00:19

Max das war auf die alte Frage/Bitte von Noir beantwortet. Dies war damals ein Fehler auf meiner Platte den habe ich damals dann auch bereinigt.

Dies hat jetzt mit dem aktuellen Anliegen nichts mehr zu tun. Ich habe auch nichts geändert sondern nur nach seeeehr langer Zeit wieder eingeschaltet und musste feststellen, dass meine Wlan Karte nicht mehr erkannt wird, obwohl die richtige Kext und in der config auch angesprochen wird.

Edith: Ich habe es nun komplett anders gelöst. Da ich auch mal in den Genuss von Big Sur kommen wollte und es einfach nicht mit Clover klappen wollte, trotz neuer Clover Version und X Versuchen, habe ich im Netz nun für mein P50 einen fast fertigen OC mit allen Kexten gefunden. Nach ein paar Versuchen hat es endlich geklappt und ich habe nun Big Sur drauf und es läuft bis jetzt ganz gut. Das einzige was mir auffällt das es mit OC nun länger bootet als mit Clover kann aber auch klar an meiner Config liegen usw.

Da mir OC zu kompliziert ist und ich selbst mit Videos und mit der zu Ausführlichen Anleitung nichts verstehe, bin ich froh das jemand es schon vorgemacht hat. Ich werde mir irgendwann nochmals die OC Anleitung durchlesen aber Benutzerfreundlich sieht für mich anders aus und als Laie versteht man da noch viel weniger als bei Clover, Da konnte man schon zumindest mit dem Configurator verstehen was damit gemeint ist. Alleine das ganze Github Zeug ist ein Witz weil man da nicht mal weiß was man laden soll und was nicht. Aber ich erfreue mich nun einem guten P50 und Big Sur! Ich hätte auch gleich die fertigen Settings für Monterey gehabt aber das ist mir noch ein wenig zu Buggy. 🙂

Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund!