Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „daniel14513“ vom 2. Januar 2022, 15:59

Habe einen Mac mini M1 und schaffe es nicht, das der Rechner in den Sleep geht. Alles schon probiert, Logitechgeräte abgemeldet und nun MagicKeyboard und Apple Mouse via BT verbunden. Hat jemand Rat? Als Meldung kommt: "BT Stack". Tippe hier auch auf einen BT Fehler. Da hat mein Hackintosh besser als die Originale Kiste funktioniert..