Die AMD RX 6900 XT will nicht ...

Beitrag von „griven“ vom 13. Januar 2022, 23:38

Hum MMIO steht für Memory Mapped IO also knapp und zugegeben laienhaft erklärt beschreibt das ein Verfahren bei dem die I/O Register von Geräten die an die CPU und oder den Bus andocken in den Hauptspeicher gemapped werden. Der Quirk sorgt dafür das die hier angegebenen Adressen nicht von dem ebenfalls vorhandenen und vermutlich bei Dir auch gesetzten Quirk DevirtualiseMmio beeinflusst werden. Die vorangehende Panik weist in der Tat auf ein Problem mit der Grafik hin wobei allein anhand des Screenshots schwer zu diagnostizieren ist wo tatsächlich das Problem liegt denn das EDV Chinesisch sagt nichts anderes als "Grafik funktioniert nicht wie sie soll, PANIK"...

In Deinem Fall ist die Lösung jetzt offensichtlich tatsächlich das ausnehmen eines bestimmten Speicherbereichs aus dem Zugriff von DevirtualiseMmio denn offensichtlich braucht Deine neue Karte bzw. Dein Mainboard in Kombination mit der neuen Karte diese Bereiche damit die Zugriffe auf die Karte ordnungsgemäß funktionieren. Manchmal sind es halt wirklich die Schüsse ins Blaue die am langen Ende zur Lösung solcher Probleme führen denn weder aus der config noch aus der Panik als solcher wäre vermutlich irgendwer auf die Idee gekommen das es ein MMIO Thema sein könnte...