OpenCore hängt bei apfs_module_start:1689: load: com.apple.filesystems.apfs. v1412.141.1.

Beitrag von „herfo“ vom 16. Januar 2022, 12:10

ich habe alle USB Ports mal durchprobiert, bei keinem gings weiter.

Portmapping geht ja nur, wenn ein Betriebssystem steht, oder?

Ich hatte die config übrigens erst mal als iMacPro1,1 (wie meinen anderen Ryzen Hackintosh) aufgesetzt, dann aber gesehen, dass ein intel i10900 comet lake als imac20,2 aufgesetzt werden muss. Also habe ich das SMBIOS umgelabelt. Initial Support wäre Catalina, also passend, allerdings ist die CPU dazu als Radeon Pro 5300 genannt, habe ich nicht, es soll ja mit der RX580 laufen, (deswegen nahm ich erst iMacPro1,1).

Ist das ein Konflikt?

(Diese Radeon RX580 hat sich schon in meinem alten Catalina Ryzen Hackintosh bewährt, also grundsätzlich bringt Catalina ja diese Treiber mit. Interessant in diesem Zusammenhang vielleicht, das sich mein Ryzen Hackintosh mit dieser Grafikkarte aufsetzen ließ, mit der ursprünglich geplanten Radeon R9 270x war er nicht zum Laufen zu bewegen, als er dann aufgesetzt war und von der Festplatte aus startete, nahm er die Radeon R9 270x an und läuft damit stabil)