TUXEDO Linux / Hackintosh möglich?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. Januar 2022, 14:25

Nicht die CPU ist das Problem sondern das Board es sollte ein 400 Chipsatz sein