Aquantia AQC107-Bo und Monterey 12.3.1 - Funktioniert aber WLAN und OnBoard LAN Karte läuft nicht mehr

Beitrag von „FriFlo“ vom 21. April 2022, 22:40

badbrain bzw. @megabyte0469 : Die Problematik hier trifft meine ziemlich genau! Nach Update auf 12.3.1 lief auch meine 10Gbe Aquantia Karte nicht mehr. Ich habe mich durch die Hinweise hier schrittweise durchgearbeitet. Nun geht die Karte wieder, aber dafür WLAN nicht mehr. In Kernel -> Quirks ist ForceAquantiEthernet an und DisableIoMapper ist aus. Meinen alten Aquantia config-Eintrag habe ich entfernt. VtD ist im BIOS angeschaltet und ich konnte auch per IORegistryExplorer verifizieren, dass AppleVTD aktiv ist. Den letzten Hinweis (*OemTableId* im *ACPI*/*Delete*) habe ich bei mir nicht gehabt.

Die config habe ich Angehängt. Hast du für mich einen Tipp, wie ich das WLAN wieder zum laufen bekomme? Danke!