Grafikfragmente bei Boot

Beitrag von „grt“ vom 9. Mai 2022, 18:08

ist denn im bios der csm-support (kann auch irgendwas mit legacy..bla heissen, in der rubrik uefi/boot meistens zu finden) aktiv?

die HD4400, die im 4210U steckt hätte das nämlich gerne.