Ich habe schlechte Laune, weil ...

Beitrag von „kaneske“ vom 27. Mai 2022, 19:25

Ich die ganze Vorderachse beim Caddy III von uns auseinander hatte...inklusive Antriebswelle aushängen und so weiter...dann das neue Federbein einsetzen will uns feststelle dass...

...die neuen Bilstein Dämpfer 55mm Rohr haben anstatt wie bestellt 50mm

also alles wieder zusammen bauen und nun Auto 5km aus der Selbsthilfe Werkstatt zurück ins Heim stellen angesagt war...

...4 Stunden fürn Arsch...