Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „plutect“ vom 19. Juli 2022, 06:28

Bin sehr zufrieden mit meinen Hackintosh, er läuft tadellos mit (Win11, Monterey und Ventura Beta3)

Kurz nach erfolgreicher Installation versagte meine Ursprünglich in diesem Thread angegebene BCM94360NG M.2 WiFi Karte (Hardware Fehler) und ich bekam von einem Bekannten eine BCM94360CS2 inklusive NGFF Adapter damit ich diese direkt am Motherboard betreiben kann. Diese läuft bis Heute seit Februar 2022 SEHR gut inkl. den Apple Diensten auch Universal Control.

Jetzt bin ich aber durch Zufall draufgekommen das diese in MacOS mit der Länderkennung DE läuft ich bin aber in Austria zuhause.

Hat jemand einen Hinweis wie ich auf AT umstellen kann ? Am Router liegt es nicht, da mein Macbook Pro M1max sich "richtig" mit AT verbindet.

Der "Fehler" tritt am Hackintosh sowohl unter Monterey 12.4 als auch unter Ventura Beta 3 auf.

In der config.plist für OC 0.8.3 habe ich richtig die Kennung für AT drinnen:

Auch unter macOS habe ich Deutsch (Österreich) eingestellt.

Eventuell ist es nur ein Schönheitsfehler aber diesen würde ich sehr gerne beheben.