Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „Hecatomb“ vom 19. Juli 2022, 06:40

plutect die BCM94360NG module neigen aus meiner Sicht sehr dazu, Probleme mit dem Bluetooth Part zu haben. Bei mir hat sich das Bluetooth von zwei Modulen schon verabschiedet... Mit verabschiedet meine ich aber auch tatsächlich verabschiedet.

Hier wird ja öfters mal berichtet, dass man das Bluetooth durch unterbrechen des Strom wieder in Gang bekommt, was so auch zutreffend ist. Nur iwas neigt bei diesem Modul dazu schnell defekt zu gehen.

Ich kann diese Karte zwar empfehlen (hab selbst noch zwei in Betrieb) aber gleichzeitig auch darauf hinweisen, dass man eventuell halt nur eine bedingte Zeit damit Freude haben kann.