GigaByte Z690M Aorus Elite AX - i225-v (rev.3) funktioniert nicht und andere Probleme

Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. Juli 2022, 18:08

der audiochip kann unterschiedlich sein, selbes mitunter der nic-chip- kannte ich z.b. von asrockboards, -welches eher naja gewesen ist