Erledigt Hardware-Kompatibilität | Intel-Setup mit Thunderbolt 3/4 für rund 2'500€

Beitrag von „DSM2“ vom 24. August 2022, 05:31

Wenn das Board einen Header besitzt, sehe ich keinen Grund den Header nicht zu verbinden…