HP Elitedesk 800 G3 Mini - Boot läuft nicht durch...

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. September 2022, 20:01

> Zitat von PhillipU
>
> "Failed to detect supported SuperIO chip"

Ich würde mal diese kext deaktivieren.

SMCSuperIO.kext

SMCProcessor.kext

USBInjectAll.kext

Und noch den **Kernel/Quirks/XhciPortLimit false/no**

Für Monterey muss mann ein USB Mapping machen an besten unter Windows

https://github.com/USBToolBox/tool

https://github.com/USBToolBox/kext

Die kext reihen folge muss mann auch beachten. diese beide sind am wichsten Lilu ist am erste stelle.

Lilu.kext

VirtualSMC.kext