Lenovo T460S - Installations-Boot bricht bei 1/3 ab

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. Oktober 2022, 00:20

Ich habe die Vermutung das es an die NVME liegt , ich würde alle ausbauen

nicht jede NVME funktioniert