Lenovo T460S - Installations-Boot bricht bei 1/3 ab

Beitrag von „Moinsen1974“ vom 5. Oktober 2022, 16:50

kurzes Update...

Ich habe weitere SSDs ausprobiert...

1. Samsung SSD PM981 256GB (MZVLB256HAHQ-00000)

Diese wird in der Wiederherstellung mit dem Festplattentool nicht vollständig mit APFS formatiert. Selbst wenn ich sie über den iMac formatiere und dann einbaue bricht die Installation ab. Vielleicht hat die SSD einen Fehler.

2. Samsung SSD SM951 128GB (MZVPV128HDGM-00000)

diese funktioniert und die Installation ist abgeschlossen.

Booten von der SSD ohne USB läuft...

Ich bin die jetzt in den PostInstallation.

Der erste Eindruck ist erstaunlich. Bisher scheint alles zu funktionieren. erschreckend positiv...

Vielen Dank für die Unterstützung...