Umsetzung prüfen

Boot-Probleme auf T460 nach Warmstart

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 11. Oktober 2022, 00:25

Arkturus

Falls du die MVME weiter nutzen willst das Riecht nach AppleRTC Issues



Es gibt vier verschiede Ansätze wie mann es lösen könnte .

Das kenn bei Kaby Lake 8gen sein oder neuer **SSDT-AWAC.aml**

Kernel/Quirks/DisableRtcChecksum true/yes

RTCMemoryFixup.kext

Und es gibt noch die **ACPI/Patch**



Diese Sachen unabhängig voneinander testen 🙂