macOS 13 VENTURA beta

Beitrag von „Technotron“ vom 17. Oktober 2022, 17:09

RealZac sorry spaete Anwort - habe zwei XT8 von ASUS, wobei eins per Kabel/AI-Mesh mit der Router-Einheit im Erdgeschoss verbunden ist; wirklich nutzen tu' ich 2,5GB momentan eh nicht, damit wollte ich eigentlich nur sagen dass es im System Report von macOS so angezeigt wird.

Erdenwind Inc. gute Frage... habe einfach mal ein paar Varianten ausprobiert und diese hat es getan.

Habe jetzt aber ein anderes Problem... bzw. "Problem", denn ich habe es bereits seit dem Update auf die Ventura Beta: "Memory Modules misconfigured". Eigentlich mehr nervig als alles andere, Fehler scheint es nicht zu verursachen. Habe mal diesen Guide hier verwendet um den Arbeitsspeicher zu konfigurieren: https://www.youtube.com/watch?v=aV2kznYRV2Q&ab_channel=TechTiesIbrahim

Fuehrte aber dazu, dass ich beim Hochfahren die Fehlermeldung "OC: Configuration requires vault but no vault provided" bekomme. Vaulting in der config.plist auf "Optional" fuehrt allerdings nur dazu, dass NICHTS mehr angezeigt wird und OC weiterhin seinen Dienst verweigert. Weiss jemand Rat?

Edit:

Laut System Report scheint mein Speicher eh bereits konfiguriert, nur mag macOS dass wohl in Ventura nicht mehr (in Monterey gab es die Melding nicht):


Mac Pro
Memory Slots:
ECC: Disabled
Upgradeable Memory: Yes
BANK 0/Controller0-ChannelA-DIMM0
Size: 16 GB
Type: RAM
Speed: 5600 MHz
Status: OK
Manufacturer: Corsair
Part Number: CMK32GX5M2B5600C36
Serial Number: -
BANK 0/Controller1-ChannelA-DIMM0
Size: 16 GB
Type: RAM
Speed: 5600 MHz
Status: OK
Manufacturer: Corsair
Part Number: CMK32GX5M2B5600C36
Serial Number: -