macpro 5.1 / hacky - ventura der oclp rootpatch klappt noch nicht richtig

Beitrag von „DerTschnig“ vom 11. November 2022, 13:56

> Zitat von apfel-baum
>
> ich habe einfach mal nach der fehlermeldung geguckt, -siehe dein screenshot und dies war eines der ergebnisse- ggf. ist das vielleicht auch ein quirk oder eine einstellung bezüglich des securebootmodels "misc-security" oder ähnlich. das du den kext eintragen kannst, sollte auch möglich sein- ist bei anderen sachen ala netzwerktreibern ja nicht anders- es gilt da ja wie immer, das zuerst via eines seperaten efi usb-sticks auszuprobieren
>
> lg 🙂

Danke lieber apfel-baum für die Tipps.....

Habe die Kext in Open Core eingebaut ....

Startet durch..... hab aber leider auch keine Rechte.....

Ich glaub die OCLP Typen beissen Sich da gerade auch die Zähne aus.

Kann ich im Recovery Modus noch was abschalten?

Danke für Alles