itlwm Kext lädt sporadisch unter Ventura - B550F MoBo - Intel AX200

Beitrag von „Hecatomb“ vom 25. November 2022, 21:33

ja auch mal die version der Texte davor versuchen. das der adapter nicht da ist kann an der firmware die injiziert wird liegen. einfach nochmal runterfahren, oder halt mal im bios kurz deaktivieren.... kommt auf jeden fall wieder. wenns dann mal läuft gibts auch nicht mehr so oft solche Probleme, mit dem fehlenden adapter