Neuer Bootstick für Big Sur (Comet Lake) macht Probleme

Beitrag von „SEQ303“ vom 27. November 2022, 13:18

Big Sur 11.5.2 Sorry mein Fehler.

Installer ist möglich.

Nur die beiden alten SSDs lassen sich nicht mehr mit dem neuen Stick mit iMac20,1 booten.

Die beiden alten SSDs wurden mit iMac18,3 damals installiert. Jetzt möchte ich einen neuen Stick der auch zu dem System passt.