Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „bluebyte“ vom 3. Dezember 2022, 18:44

canyonwalker im besten Falle müssen nur die Pfad-Namen umgebogen werden.

Im schlimmsten Fall auch deren Inhalt. Und da da bin ich auch raus.

Hab es gerade mal so geschafft meine DMAR.aml (DMA-Remapping) so zu bearbeiten,

dass meine Aquantia 10G unter Monterey und Ventura wieder funktioniert.

Wie du siehst, sind die Reserved Region raus.

Dafür hab ich jetzt AppleVTD.