Erledigt El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „griven“ vom 21. Januar 2023, 23:19

Nein das hat nichts mit dem Booter zu tun bzw. spielt es keine Rolle ob der Booter 32 oder 64 Bit hat...

Mit einiger Sicherheit wird der Kernel im 64Bit Modus laufen was dann zur Folge hat das die 32 Bit Extensions eben nicht geladen werden/laufen. Du kannst mal versuchen das BootArg arch=i386 mitzugeben das zwingt den Kernel in den 32 Mode und sollte dann auch die Extensions für die GMA korrekt laden.