Lenovo x260 benötigt Hilfe im Feinschliff

Beitrag von „MacPeet“ vom 9. März 2023, 17:05

In Deinen ioreg's sind nach Sleep doch einige Änderungen zu sehen bei den Framebuffer@0 bis @2, teils ändert sich die Connector-Type und Anschluss-ID's, etc. pp..

Ich hab auf GitHub mal eine EFI für Deinen x260 gefunden, wo der Framebuffer-Eintrag eher komplett aussieht, wie bei meinem Beispiel oben von dem Vorgängermodell.

Kannst ja mal folgenden DeviceProperties versuchen, wenn die config von iPhoneTruth nicht geht: