Treiber.kext in EFI aufnehmen. Wie geht das

Beitrag von „griven“ vom 18. März 2023, 22:23

Möglich wäre es wohl bzw. kannst Du das ja einfach rausfinden indem Du NVME (sofern das nicht gerade das System drauf ist) nochmal raus nimmst. Wenn die Probleme dann weg sind kommen sich die beiden ins Gehege hier könnte es dann helfen zum Beispiel die NVME auf einen anderen Slot zu packen. Generell ist es aber komisch das sich solche Probleme dann ausgerechnet bei BT manifestieren denn gerade der BT Teil der Karten läuft über USB und gar nicht über PCIe wobei man hat schon Pferde kotzen sehen und das mit Rezept im Maul vor der Apotheke...