# Ventura unter Asus Prime Z390-A (OpenCore): USB/Wifi/BT Probleme (und mehr?)

### Beitrag von „hublub“ vom 19. März 2023, 22:05

@OSX-Einsteiger So sieht USBToolBox unter Windows bei mir aus - Port 12 mit der Fenvi wird als USB2 dargestellt. Habe daraus dann die UTBMap.kext erstellt:



Update: AH, ich sehe es muss INTERNAL stehen und nicht USB2.0, hatte nur die frei wählbare Benennung angepasst, nicht aber den Typ - aktualisiere ich gleich.

**Update2:**

**Bluetooth scheint jetzt zu gehen.**

**Internet will aber immer noch nicht, weder WLAN noch Ethernet. Was kann das sein?**

**Hier noch die aktuellste Config: config.plist**